


2017年7月28日



件名: 平成29年度 財光寺南地区 土壌汚染調査業務委託  
 採取日: 2017.6.7~2017.7.11 受付日: 2017.6.12~2017.7.11  
 計量の結果: 溶出量

No.	試料名	ベンゼン [mg/L]
0745-1	0.15m	定量下限値未満
-2	0.5m	定量下限値未満
-3	1.0m	定量下限値未満
1093-43	<u>1.5m</u>	0.30 >0.01
0745-4	1.8m	定量下限値未満
-5	2.0m	定量下限値未満
-6	3.0m	定量下限値未満
-7	3.5m	定量下限値未満
-8	4.0m	定量下限値未満
-9	5.0m	定量下限値未満
-10	6.0m	定量下限値未満
-11	7.0m	定量下限値未満
-12	8.0m	定量下限値未満
-13	9.0m	定量下限値未満
-14	10.0m	定量下限値未満
0791-29	0.15m	定量下限値未満
-30	0.5m	定量下限値未満
-31	1.0m	定量下限値未満
-32	<u>1.7m</u>	0.14 >0.01
-33	<u>2.0m</u>	0.032 >0.01
-34	2.5m	0.002
-35	3.0m	0.001
-36	4.0m	0.002
-37	5.0m	定量下限値未満
-38	6.0m	定量下限値未満
-39	7.0m	定量下限値未満
-40	8.0m	定量下限値未満
-41	9.0m	定量下限値未満
-42	10.0m	定量下限値未満
0745-15	0.15m	定量下限値未満
-16	0.5m	定量下限値未満
-17	1.0m	0.003
-18	1.2m	定量下限値未満
-19	2.0m	0.001
-20	2.5m	定量下限値未満
-21	3.0m	定量下限値未満
-22	4.0m	定量下限値未満
-23	5.0m	定量下限値未満
-24	6.0m	定量下限値未満
-25	7.0m	定量下限値未満
-26	8.0m	定量下限値未満
-27	9.0m	定量下限値未満
-28	10.0m	定量下限値未満
0745-29	0.15m	定量下限値未満
-30	0.5m	定量下限値未満
-31	1.0m	定量下限値未満
-32	1.2m	定量下限値未満
-33	1.6m	定量下限値未満
-34	2.0m	定量下限値未満
-35	3.0m	定量下限値未満
-36	4.0m	定量下限値未満
-37	5.0m	定量下限値未満
-38	6.0m	定量下限値未満
-39	7.0m	定量下限値未満
-40	8.0m	定量下限値未満
-41	9.0m	定量下限値未満
-42	10.0m	定量下限値未満
定量下限値		0.001
土壌汚染対策法の指定基準 土壌溶出量基準		0.01以下